



ADP  
ADP-2019-0006347  
del 26-04-2019 10:52

Spett.le

**ARPA**  
Direzione Scientifica  
Servizio Agenti Fisici  
**BARI**

pec: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: **SCALO AEROPORTUALE "M. ARLOTTA" DI GROTTAGLIE**  
Adempimenti ex art. 2, c. 5 del DPR 11.12.1997 n. 496.  
Esecuzione sessione di monitoraggio acustico in affiancamento alla rete in gestione ad Aeroporti di Puglia.  
**Riscontro di ottemperanza alle prescrizioni con annesso invio di competenza.**

Si fa riferimento, con la presente, al sopralluogo effettuato il 19.03.2019, presso lo Scalo di cui in oggetto, allo scopo di adempiere alle attività di controllo di cui all'art. 2, c. 5, del DPR 11.12.1997 n. 496.

In tale occasione, è stata constatata *"l'assenza di superficie acusticamente riflettente"* ad una delle due centraline operative.

Infatti, *giusta verbale di sopralluogo prot. n. 21902 del 25.03.2019, in riferimento alla centralina P601 veniva prescritto che si rendeva "necessaria la realizzazione di una superficie acusticamente riflettente al di sotto della centralina"*.

Immediatamente AdP, al fine di ottemperare alla prescrizione suddetta, si attivava e realizzava (doc fotografica allegata) una superficie idonea, solida, continua.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Marco CATAMERO'

All.to: doc fotografica.

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.  
Responsabile Ufficio Ambiente  
(Dott. Nicola OTTOMANO)







Codice Doc: 1C-72-F9-39-88-48-38-00-94-CC-C3-BB-B3-3B-15-2F-9C-5A-A3-6D



