



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA**U.O.S. Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE
 Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
 Via C. Colombo, 44
 00147 – ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia
 c.a. Direttore Generale
 Dr. Marco Franchini
 Viale Enzo Ferrari
 70128 – BARI – PALESE
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

Arpa Puglia – Direttore DAP Bari
 Arpa Puglia – Direttore DAP Foggia
 Arpa Puglia – Direttore DAP Brindisi
 Arpa Puglia – Direttore DAP Taranto

Oggetto: Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla ns. precedente nota di pari oggetto n. 72520 del 30/12/2014, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con Aeroporti di Puglia e le società che li gestiscono (Softech e VDP):

Aeroporto di Brindisi

- Le centraline non hanno funzionato con regolarità durante il primo semestre 2015: più volte questa Agenzia ha segnalato problemi di calibrazione e mancata acquisizione dei dati. Allo stato attuale permangono criticità non ancora risolte:
 - Villa Anna: database incompleto e calibrazione negativa
 - Intappiate: centralina ferma
 - Via d'Antona: database incompleto

- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Brindisi trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015.



ARPA PUGLIA

Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200

E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it

PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Aeroporto di Foggia

- Le centraline non hanno funzionato con regolarità durante il primo semestre 2015: più volte questa Agenzia ha segnalato problemi di calibrazione e mancata acquisizione dei dati. Non sempre l'intervento è stato tempestivo. Allo stato attuale tutte le criticità sono risolte.
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Foggia trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015.

Aeroporto di Bari

- La rete di monitoraggio al momento non funziona correttamente. A seguito di numerose segnalazioni di questa Agenzia su ripetuti malfunzionamenti e mancate calibrazioni, con nota n. 4437 del 25.03.15, AdP si impegnava a sostituire le centraline di "Campi sportivi", "Cimitero", "Edil Planet" e "Ospedale S. Paolo" con nuove catene fonometriche e strumentazione più recente e affidabile. Tuttavia, nonostante il sollecito a effettuare tale sostituzione, inviato da Arpa con nota n. 27290 del 13.05.15, a tutt'oggi l'intervento non risulta ancora eseguito (nota AdP e nota Arpa in allegato);
- Si attende riscontro da AdP per l'individuazione di un nuovo sito idoneo ad ospitare la centralina "Edil Planet - Bitonto", attesa l'indisponibilità manifestata dal proprietario dell'attività commerciale Edil Planet;
- Si conferma quanto già segnalato nelle precedenti comunicazioni, ovvero che i tracciati radar continuano ad essere forniti mediamente per l'80% delle operazioni e con l'ausilio del sistema SARA è possibile desumere la pista utilizzata per singola operazione aerea; l'assegnazione risulta corretta nella quasi totalità delle situazioni analizzate. Si sottolinea, inoltre, che l'associazione fra la data e l'identificativo dell'operazione aerea non avviene sempre con successo a causa di un disallineamento nella codifica delle operazioni aeree fra il gestore aeroportuale ed ENAV;
- Le centraline "Torre Brengola", "Perimetrale Testata 07" e "Campi Sportivi SS 16" (che, in data 17/03/2015, è stata sostituita dalla centralina di scorta) funzionano correttamente e sono le uniche ad avere certificato di taratura in corso di validità; le altre ne sono prive e, pertanto, i dati da esse forniti non possono essere considerati validi;
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Bari trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015, si attende da AdP la relazione relativa al bimestre apr-mag 2015.

Aeroporto di Taranto

- Le centraline non hanno funzionato con regolarità durante il primo semestre 2015: le criticità riscontrate sono state segnalate da questa Agenzia ad AdP (dati incompleti e incoerenti, problemi di calibrazione). Non sempre l'intervento è stato tempestivo. In data 23/06/2015 le centraline sono state smontate per l'invio ad un centro ACCREDIA per la taratura biennale. Come segnalato da AdP il ripristino è previsto nella terza settimana di luglio.
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Grottaglie trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre dic 2014 -gen 2015.



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200

E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it

PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it


- Non sono state ancora individuate le due nuove postazioni fisse in sostituzione delle precedenti mobili ubicate nei comuni di Grottaglie e Monteiasi.

Inoltre, si segnala quanto segue:

1. La notifica automatica anche ad ARPA Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra AdP e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio è operativa con continuità; tuttavia in diverse occasioni questa Agenzia è intervenuta per segnalare malfunzionamenti e/o sollecitare la chiusura dei ticket;
2. Le relazioni tecniche bimestrali che Adp trasmette per ogni aeroporto non pervengono con continuità, ed in alcuni casi sono trasmesse con notevole ritardo rispetto al periodo di riferimento;
3. La pagina "Monitoraggio Rumore Aeroportuale" sul sito di AdP è obsoleta: il numero delle centraline della rete non è corretto, lo storico dei voli mensili è aggiornato a gennaio 2014, lo storico delle medie mensili LVA è aggiornato a dicembre 2014, lo storico delle medie quadrimestrali LVA è aggiornato a giu-set 2013, il valore annuale LVA è aggiornato al 2013.
4. Il contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia al fine di rilevare la presenza di eventuali esposti non trasmessi direttamente all'Agenzia è aggiornato; a riguardo si segnala che ad oggi sono oltre 28.000 gli utenti che hanno visualizzato la pagina, mentre nell'apposito archivio dedicato ai reclami del pubblico non si riscontrano esposti, né si segnalano esposti pervenuti ai nostri Dipartimenti provinciali;
5. Si sono verificati problemi per la taratura della strumentazione a causa della difficoltà di individuare un centro LAT che accettasse di tarare microfoni di tipo 4184 o altri di medesima tipologia. Tale criticità è stata comunque risolta avendo la scrivente Agenzia appurato con ACCREDIA che la taratura in Danimarca presso la casa costruttrice (Briel & Kjaer) è valida come taratura LAT. In alternativa, AdP può sempre decidere di sostituire la strumentazione.
6. Con mail del 04.05.15 (in allegato) AdP ha comunicato il cambio del responsabile del procedimento del servizio di gestione manutenzione del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale; il nuovo responsabile è il Dott. Ottomano che subentra all'Ing. Aloï.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
 (Dott. Massimo BUCONDA)



IL DIRETTORE GENERALE
 (Prof. Giorgio ASSENNATO)

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici
 (Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)

25/03 2015 15:42 FAX 0805800225

AEROPORTI DI PUGLIA

001/001



25 MAR. 2015


AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

DS

Spett.le
ARPA
C.so Trieste n. 27
70126 BARI

Codice org. AdP
Protocollo 0004437/2015
Data 2015-03-25
Spett.le ARPA Puglia

Anticipata via fax: 0805480150



Proccacciandina P.C.

Oggetto: AEROPORTO CIVILE DI BARI-PALESE
Comunicazione inerente sostituzione centraline.

Con riferimento a quanto rappresentato in sede di riunione del 03.03 u.s., si confermano, con la presente, le intenzioni della scrivente Società intese alla sostituzione delle centraline ormai obsolete, in quanto riconducibili ad una installazione risalente a circa il 1963, di proprietà del Ministero dell'Ambiente la cui installazione fu effettuata in nome e per conto del medesimo Ministero.

Le centraline ubicate alle postazioni:

- Campi Sportivi SS16;
- Aeroporto Bari-Palese;
- Ec2 Planet (ex Bitonto) - (da installare su un nuovo sito);
- Ospedale S. Paolo;

Le nuove centraline saranno nuove catene fonometriche e dotate di strumentazione più recente e affidabile.

Tanto si doveva, distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Responsabile
ARPA Puglia OTTOMANO

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
L. 08/07/2015 N. 116/2015
D. 08/07/2015 N. 116/2015

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

VIA S. GIUSEPPE 100 - 70126 BARI - TEL. 080 5800200 - FAX 080 5800225 - WWW.AEROPORTIDIPUGLIA.IT
CAPITALE SOCIALE 1.000.000.000 - P.IVA 03094610726 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03094610726

080 5800200

Gianluca Primavera

Da: Anna Guarnieri [a.guarnieri@arpa.puglia.it]
Inviato: lunedì 4 maggio 2015 15.43
A: 'Angela Aloi'; m.schirone@arpa.puglia.it; g.cicciotti@arpa.puglia.it; a.saraceno@arpa.puglia.it; r.barnaba@arpa.puglia.it; 'Gianluca Primavera'
Cc: 'Donato Dauria'; nottomano@aeroportidipuglia.it; 'Direzione Scientifica Arpa Puglia'
Oggetto: R: AEROPORTI DI PUGLIA - monitoraggio rumore aeroportuale: indicazione nuovo referente AdP

Gentile Ing. Aloi,

La ringrazio per l'informazione e per il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni.

Sono certa che la nostra collaborazione, improntata sempre alla massima trasparenza e al rispetto dei diversi ruoli, continuerà con il Dott. Ottomano.

Anna Guarnieri Calò Carducci

Da: Angela Aloi [<mailto:aaloj@aeroportidipuglia.it>]
Inviato: lunedì 4 maggio 2015 15:27
A: 'Anna Guarnieri'; m.schirone@arpa.puglia.it; g.cicciotti@arpa.puglia.it; a.saraceno@arpa.puglia.it; r.barnaba@arpa.puglia.it; 'Gianluca Primavera'
Cc: 'Donato Dauria'; nottomano@aeroportidipuglia.it
Oggetto: AEROPORTI DI PUGLIA - monitoraggio rumore aeroportuale: indicazione nuovo referente AdP
Priorità: Alta

La presente per comunicarVi che, a seguito della scadenza del contratto CIG 2573387A1F con Softech s.r.l. nonché delle consuete rotazioni di incarichi all'interno di Aeroporti di Puglia s.p.a., a far data dal **01/05/2015** il ruolo di Responsabile del Procedimento del Servizio di Gestione Manutenzione del Sistema di Monitoraggio del Rumore Aeroportuale è ricoperto dal collega **N. Ottomano**, che legge per conoscenza. A lui potrete, pertanto, rivolgere segnalazioni/osservazioni/ricieste e quant'altro inerente la Vs attività di monitoraggio del rumore prodotto nell'ambito operativo di Aeroporti di Puglia s.p.a.

Ringraziandovi per la collaborazione fino ad oggi accordatami e nell'augurarVi *Buon Lavoro*, l'occasione è gradita per porgerVi i miei più

Cordiali saluti.

Ing. Angela ALOI


AEROPORTI DI PUGLIA

AEROPORTO DI BARI-PALESE
Post Holder Manutenzione e Terminal
Ufficio tecnico Aeroporti di Puglia S.p.A.
 Viale Enzo Ferrari – 70128
 Bari – Palese
 Tel: +39 080 5800228
 Cell.: +39 366 5703522
 Fax: +39 080 5800229
aaloj@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it