



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**Sede legale**

1/4

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

**DIREZIONE SCIENTIFICA****U.O.S. Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guarnieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guarnieri@arpa.puglia.it)  
 PEC: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
 Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)  
 Via C. Colombo, 44  
 00147 – ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia  
 c.a. Direttore Generale  
 Dr. Marco Franchini  
 Viale Enzo Ferrari  
 70128 – BARI – PALESE  
[ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it)

Arpa Puglia – Direttore DAP Bari  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Foggia  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Brindisi  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Taranto

**Oggetto:** Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla ns. precedente nota di pari oggetto n. 43414 del 30/07/2015, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con Aeroporti di Puglia e le società che li gestiscono (Softech e VDP).

Occorre sottolineare, in premessa, che in data 23/11/2015 è stata segnalata ad AdP l'impossibilità di accedere al portale SARA per la consultazione dei dati di monitoraggio. Il portale è stato ripristinato in data 18/12/2015, dopo ripetuti solleciti al Gestore (nota ARPA n.71376 del 04/12/2015 in allegato). Al momento del ripristino risultavano, seppur in maniera disomogenea, alcune carenze a livello di database, problema che, secondo quanto comunicato dal Gestore, è stato causato dall'interruzione del collegamento tra le stazioni di monitoraggio ed il centro di controllo SARA. Siamo in attesa di conoscere da parte del Gestore se i dati mancanti saranno resi tutti disponibili.

Allo stato attuale la situazione dettagliata della rete di monitoraggio è di seguito riportata.

**Aeroporto di Brindisi**

- Le centraline non hanno funzionato con regolarità durante il secondo semestre 2015: più volte questa Agenzia ha segnalato problemi di calibrazione e mancata acquisizione dei dati. Con mail del 22/12/2015 il Gestore ha



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**- Sede legale**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

2/4

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

**U.O.S. Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guarnieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guarnieri@arpa.puglia.it)  
 PEC: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

comunicato che nella terza settimana di dicembre sono stati effettuati interventi tecnici specifici sulle centraline, sia su quella di via D'Antona (sottoposta a taratura in quanto avente certificato scaduto nel novembre 2015), sia su altre due su cui sono stati riscontrati guasti. Allo stato attuale la situazione è la seguente:

- Villa Anna: dopo aver avuto diversi problemi di calibrazione e database incompleto si segnala che gli ultimi dati risalgono al 17/11/2015;
- Villaggio Nemo: la centralina è stata sottoposta a taratura nel mese di luglio e reinstallata nell'agosto scorso. Nel semestre di osservazione il funzionamento è stato complessivamente regolare;
- Intappiate: la centralina ha funzionato regolarmente durante il secondo semestre 2015, salvo sporadiche e brevissime interruzioni.
- Via d'Antona: la centralina, che nel semestre ha presentato alcune brevi interruzioni di dati, ha gli ultimi dati aggiornati al 22/11/2015 ed è attualmente in taratura.
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Brindisi trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015;
- Si segnala, infine, che lo scorso 27 ottobre si è riunita la commissione aeroportuale ex art.5 del D.M. 31/10/1997. Al fine di giungere quanto prima all'approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale, al termine della riunione è stato deciso di richiedere al Gestore aeroportuale ed alla Società di consulenza VDP di:
  - elaborare, secondo le previste modalità, quale scenario di riferimento il 2014, ai fini della conseguente approvazione;
  - valutare la possibilità di sottoporre lo scenario 2016 ai fini della zonizzazione acustica aeroportuale.

**Aeroporto di Foggia**

- La centralina "Via del Salice", che ha funzionato correttamente durante l'intero secondo semestre 2015, attualmente è in laboratorio in quanto è stato riscontrato un guasto, probabilmente causato da un temporale. Gli ultimi dati registrati risalgono al 17/12/2015. Presso la centralina "Tratturo Campo Reale" si è riscontrata l'assenza di dati dal 10/09/2015 al 28/10/2015 causata da problemi di alimentazione della postazione, prontamente segnalati da questa Agenzia e risolti dopo apertura del relativo ticket;
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Foggia trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre ago-set 2015.

**Aeroporto di Bari**

- La rete di monitoraggio al momento non funziona correttamente. Si attende ancora la sostituzione delle centraline "Campi sportivi", "Cimitero", "Edil Planet" e "Ospedale S. Paolo" da parte di AdP, nonché il riscontro per l'individuazione di un nuovo sito idoneo ad ospitare la centralina "Edil Planet - Bitonto", attesa l'indisponibilità



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**Sede legale**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

**DIREZIONE SCIENTIFICA****U.O.S. Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guarnieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guarnieri@arpa.puglia.it)  
 PEC: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

manifestata dal proprietario dell'attività commerciale Edil Planet. Si segnala che risulta essere pervenuta, per conoscenza, una richiesta di informazioni formulata da AdP a Codesto Spett.le Ministero prot. 13940 del 24.09.15 (Ns. prot. n.° 53218 del 25.09.2015) in ordine alla procedura da seguire per la rimozione e riconsegna della strumentazione da sostituire. Non si ha notizia dell'eventuale seguito.

- Per quanto riguarda le altre centraline si segnala che:
  - la centralina di scorta installata presso il sito "Campi Sportivi SS 16" ha smesso di funzionare il 16/09/2015. Il guasto non è stato rilevato da AdP ma dalla scrivente Agenzia che ha provveduto ad inoltrare specifica segnalazione. Solo successivamente, in data 27/10/2015, AdP ha provveduto all'apertura di un ticket, informando dell'impossibilità di accedere al sito di installazione per cause legate al gestore dell'impianto sportivo;
- le centraline "Perimetrale Testata 07" e "Torre di Brengola" hanno funzionato regolarmente durante il secondo semestre 2015, salvo sporadiche e brevi interruzioni. Attualmente funzionano regolarmente.
- Si conferma, dall'esame dell'unica relazione sulla rumorosità pervenuta nell'anno 2015, quanto già segnalato nelle precedenti comunicazioni, ovvero che i tracciati radar continuano ad essere forniti mediamente per l'80% delle operazioni e con l'ausilio del sistema SARA è possibile desumere la pista utilizzata per singola operazione aerea; l'assegnazione risulta corretta nella quasi totalità delle situazioni analizzate. Si sottolinea, inoltre, che l'associazione fra la data e l'identificativo dell'operazione aerea non avviene sempre con successo a causa di un disallineamento nella codifica delle operazioni aeree fra il gestore aeroportuale ed ENAV;
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Bari trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015, si attendono da AdP le relazioni relative ai bimestri successivi.

**Aeroporto di Taranto**

- Come già segnalato con ns. precedente nota relativa al primo semestre, le centraline "Aerostazione" e "Masseria Scasserba" sono state smontate in data 23/06/2015 per le ordinarie operazioni di taratura biennale. Esse sono rientrate in funzione rispettivamente il 12/08/2015 e il 27/08/2015. Successivamente al ripristino della postazione la centralina "Masseria Scasserba" è risultata non raggiungibile dal 02/10/2015 al 01/12/2015 con conseguente assenza dei relativi dati sul portale Saraweb. Questa Agenzia ha tempestivamente segnalato il problema, rientrato dopo apertura di specifico ticket. Alla luce di quanto sopra esplicitato, ad oggi, il funzionamento delle due centraline pertanto, risulta non omogeneo.
- Risultano mancanti le relazioni sulla rumorosità relative ai periodi Aprile-Maggio 2015 e Ottobre-Novembre 2015
- Non sono state ancora individuate le due nuove postazioni fisse in sostituzione delle precedenti mobili ubicate nei comuni di Grottaglie e Monteiasi.



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**Sede legale**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

**DIREZIONE SCIENTIFICA****U.O.S. Agenti Fisici**


Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guarnieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guarnieri@arpa.puglia.it)  
 PEC: [agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Inoltre, si segnala quanto segue:

1. La notifica automatica anche ad ARPA Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra AdP e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio è operativa con continuità; tuttavia in diverse occasioni questa Agenzia è intervenuta per segnalare malfunzionamenti non corrispondenti a precedenti aperture di ticket e/o sollecitare la chiusura dei ticket;
2. Le relazioni tecniche bimestrali che Adp trasmette per ogni aeroporto non pervengono con continuità, ed in alcuni casi sono trasmesse con notevole ritardo rispetto al periodo di riferimento;
3. La pagina "Monitoraggio Rumore Aeroportuale" sul sito di AdP è obsoleta: il numero delle centraline della rete non è corretto e il valore annuale LVA è aggiornato al 2013. Invece lo storico dei voli mensili è aggiornato a settembre 2015, lo storico delle medie mensili LVA è aggiornato a settembre 2015 (anche se non per tutte le postazioni), lo storico delle medie quadrimestrali LVA è aggiornato a giu-set 2015 (anche se non per tutte le postazioni).
4. Il contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia al fine di rilevare la presenza di eventuali esposti non trasmessi direttamente all'Agenzia è aggiornato; a riguardo si segnala che ad oggi sono oltre 32.000 gli utenti che hanno visualizzato la pagina, mentre nell'apposito archivio dedicato ai reclami del pubblico non si riscontrano esposti, né si segnalano esposti pervenuti ai nostri Dipartimenti provinciali.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
 (Dott. Massimo BLONDA)



IL DIRETTORE GENERALE  
 (Prof. Giorgio ASSEMNATO)

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici  
 (Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**DIREZIONE SCIENTIFICA**  
**U.O.S. Agenti Fisici**

**Sede legale**

1/1

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**C.F. e P.IVA.** 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari

**Tel.** 080 5460 306 **Fax** 080 5460200

**E-mail:** [a.guarnieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guarnieri@arpa.puglia.it)

**PEC:** [agenti\\_fisici.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:agenti_fisici.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le **AEROPORTI DI PUGLIA**

c.a. Direttore Generale - Marco Franchini  
 Viale Enzo Ferrari, 70128 - BARI PALESE  
[ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it)

e, p.c. **MINISTERO DELL'AMBIENTE**

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)  
 Divisione IV: Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico  
 Via Cristoforo Colombo, 44 00147 - ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

Arpa Puglia - Direttore DAP Bari  
 Arpa Puglia - Direttore DAP Foggia  
 Arpa Puglia - Direttore DAP Brindisi  
 Arpa Puglia - Direttore DAP Taranto

**Oggetto: Malfunzionamento portale SARAWEB per la consultazione dei dati di monitoraggio acustico**

In riferimento agli adempimenti di competenza di questa Agenzia ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, si segnala che, nonostante le precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica in data 23/11/2015 e 27/11/2015 (vedi e-mail in allegato), il portale SARAWEB in oggetto (<http://151.13.180.36/sarareportweb/login.aspx>) risulta a oggi ancora inaccessibile.

Pertanto si sollecita codesta spettabile Società al ripristino urgente del portale suddetto, comunicando inoltre i motivi del malfunzionamento e le azioni intraprese, in considerazione del fatto che tale malfunzionamento si è già verificato in precedenza.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
 (Dott. Massimo BLONDA)

IL DIRETTORE GENERALE  
 (Prof. Giorgio ASSENNATO)



La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici  
 (Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)

**Gianluca Primavera**

**Da:** Gianluca Primavera [g.primavera@arpa.puglia.it]  
**Inviato:** venerdì 27 novembre 2015 13.27  
**A:** 'nottomano@aeroportidipuglia.it'  
**Cc:** 'Direzione Scientifica Arpa Puglia'; 'Anna Guarnieri'; 'g.ciccio@arpa.puglia.it'; 'm.schirone@arpa.puglia.it'; 'r.barnaba@arpa.puglia.it'; 'a.saraceno@arpa.puglia.it'; 'Francesco Cardillo'; 'Micaela Menegotto'; 'Benedetto Figorito'; 'Rocco Di modugno'; 'lombardi.lorenzo@minambiente.it'  
**Oggetto:** R: Malfunzionamento sito SARAWEB  
**Priorità:** Alta

Gentile dott. Ottomano,  
 essendo ad oggi ancora indisponibile il portale "Saraweb" (<http://151.13.180.36/sarareportweb/login.aspx>), le chiedo aggiornamenti circa la risoluzione del problema, sottolineando che al momento siamo impossibilitati ad adempiere ai nostri compiti istituzionali di controllo.

Cordiali saluti.

**dott. Ing. Gianluca PRIMAVERA**

Coll. Tecnico Prof.le

U.O.S. Agenti Fisici - Direzione Scientifica ARPA Puglia

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

Tel. : +39 0805460312

 **Rispetta l'ambiente:** se non è indispensabile non stampare questo messaggio

---

**Da:** nottomano@aeroportidipuglia.it [mailto:nottomano@aeroportidipuglia.it]

**Inviato:** martedì 24 novembre 2015 11.44

**A:** 'Gianluca Primavera'

**Cc:** 'Direzione Scientifica Arpa Puglia'; 'Anna Guarnieri'; g.ciccio@arpa.puglia.it; m.schirone@arpa.puglia.it; r.barnaba@arpa.puglia.it; a.saraceno@arpa.puglia.it; 'Francesco Cardillo'; 'Micaela Menegotto'; 'Benedetto Figorito'; 'Rocco Di modugno'

**Oggetto:** R: Malfunzionamento sito SARAWEB

**Priorità:** Alta

OK. La tengo aggiornata sugli eventi successivi.  
 Distinti saluti.



**AEROPORTI DI PUGLIA**

**dott. Nicola Ottomano**

**Responsabile Servizi Qualità e Ambiente**

**Società Aeroporti di Puglia S.p.A.**

**Aeroporto Internazionale "Karol Wojtyła"**

**Viale E. Ferrari**

**70128 BARI - PALESE (Italia)**

**Phone 0039 - 080.5800221**

**fax 0039 - 080.5800225**

**Cell. 347.2934022**

**E-mail: [nottomano@aeroportidipuglia.it](mailto:nottomano@aeroportidipuglia.it)**

**[www.aeroportidipuglia.it](http://www.aeroportidipuglia.it)**



**Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail**

This e-mail transmission is intended only for the use of individual or entity named above and may contain information that is confidential, privileged, and exempt from disclosure under applicable law. If You are not the intended recipient, You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or use of any of the information contained in this transmission is strictly PROHIBITED. If You are received this transmission in error, please immediately notify me by e-mail at the above address.

Thank You.

---

**Da:** Gianluca Primavera [mailto:[g.primavera@arpa.puglia.it](mailto:g.primavera@arpa.puglia.it)]

**Inviato:** lunedì 23 novembre 2015 14:15

**A:** [nottomano@aeroportidipuglia.it](mailto:nottomano@aeroportidipuglia.it)

**Cc:** 'Direzione Scientifica Arpa Puglia'; 'Anna Guarnieri'; [g.cicciotti@arpa.puglia.it](mailto:g.cicciotti@arpa.puglia.it); [m.schirone@arpa.puglia.it](mailto:m.schirone@arpa.puglia.it); [r.barnaba@arpa.puglia.it](mailto:r.barnaba@arpa.puglia.it); [a.saraceno@arpa.puglia.it](mailto:a.saraceno@arpa.puglia.it); 'Francesco Cardillo'; 'Micaela Menegotto'; 'Benedetto Figorito'; 'Rocco Di modugno'

**Oggetto:** Malfunzionamento sito SARAWEB

**Priorità:** Alta

Gentile dott. Ottomano,

con la presente le segnalo che il portale "Saraweb" all'indirizzo <http://151.13.180.36/sarareportweb/login.aspx> risulta inaccessibile.

La prego di voler provvedere al ripristino del portale con ogni possibile urgenza, al fine di consentire le attività di controllo in carico a questa Agenzia.

Cordiali saluti,

**dott. ing. Gianluca PRIMAVERA**

Coll. Tecnico Prof.le

U.O.S. Agenti Fisici - Direzione Scientifica ARPA Puglia

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

Tel. : +39 0805460312

 **Rispetta l'ambiente:** se non è indispensabile non stampare questo messaggio