



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale 1/4.
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA
U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE
 Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
 Via C. Colombo, 44
 00147 – ROMA
dgrin@pec.minambiente.it

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia
 c.a. Direttore Generale
 Dr. Marco Franchini
 Viale Enzo Ferrari
 70128 – BARI – PALESE
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
 opere pubbliche e paesaggio
 Via G. Gentile, 52
 70126 - Bari
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia – Direttore DAP Bari
 Arpa Puglia – Direttore DAP Foggia
 Arpa Puglia – Direttore DAP Brindisi
 Arpa Puglia – Direttore DAP Taranto

Oggetto: Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla ns. precedente nota di pari oggetto n. 76149 del 29/12/2015, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con Aeroporti di Puglia e le società che li gestiscono (Softech e VDP).

In merito alle disomogenee mancanze di dati già evidenziate nella nostra precedente nota e conseguenti al guasto del portale SARA ripristinato in data 18/12/2015, si comunica che i database risultano ripristinati correttamente.

Allo stato attuale la situazione dettagliata della rete di monitoraggio è di seguito riportata.

Aeroporto di Bari

- Le centraline “Campi sportivi”, “Cimitero” ed “Ospedale S. Paolo” sono state sostituite, in quanto obsolete, a febbraio 2016 e risultano correttamente funzionanti nel primo semestre del 2016;
- In merito al riposizionamento della centralina “Edil Planet”, in seguito alla comunicazione di AdP relativa alla disponibilità di alcuni privati ad ospitare la strumentazione, la scrivente Agenzia con nota n. 39205 del 28/06/2016 ha



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

2/4

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA**U.O.S. Agenti Fisici**

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

comunicato al Gestore la postazione ritenuta più idonea sulla base della valutazione delle curve isofoniche della pista 07. Resta da concordare un sopralluogo congiunto al fine di procedere all'installazione.

- In seguito alla segnalazione di Arpa Puglia in merito alla scadenza del certificato di taratura della centralina "Torre di Brengola" (5 febbraio 2016), il Gestore ha provveduto alla taratura e la postazione è stata ripristinata in data 27 maggio 2016. Attualmente funziona regolarmente;
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Bari trasmessa ad Arpa da AdP risale al bimestre feb-mar 2015; si sollecitano, pertanto, le relazioni relative ai bimestri successivi;
- La centralina "Perimetrale Testata 07" ha funzionato correttamente nel corso del primo semestre del 2016.

Aeroporto di Brindisi

- "Villa Anna": con mail del 27 gennaio 2016 questa Agenzia ha segnalato l'alternanza di calibrazioni positive/negative presso la postazione. Il Gestore ha eseguito un intervento e la centralina ad oggi funziona regolarmente;
- "Villaggio Nemo" e "Intappiate": nel semestre di osservazione il funzionamento è stato complessivamente regolare;
- Via d'Antona: la centralina è tornata dalla taratura a febbraio 2016, ma ha presentato diversi problemi sul check di calibrazione e un guasto al microfono come comunicato dal Gestore su richiesta di questa Agenzia. La catena strumentale è stata sostituita ad aprile con un'altra catena. Ad oggi l'aggiornamento dei dati è fermo al 31/05/2016 e l'anomalia è stata prontamente segnalata ad AdP da questa Agenzia in data 27/06/2016 via email. Si resta in attesa di conoscere i motivi del mancato aggiornamento dati nonché il ripristino della catena originale e dell'invio del relativo certificato di taratura rilasciato da organismo riconosciuto da ACCREDIA;
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Brindisi è stata trasmessa da Arpa Puglia ad aprile 2016 ed è relativa al quadrimestre invernale gennaio e ottobre-dicembre 2015;
- Proseguono i lavori della commissione aeroportuale ex art.5 del D.M. 31/10/1997: il Gestore ha prodotto la documentazione integrativa come richiesto nel corso dell'ultima riunione del 27 ottobre 2015. In particolare nel corso della riunione della Commissione dello scorso maggio 2016 la stessa ha approvato quale scenario di riferimento quello relativo all'anno 2014 riservandosi di valutare, in una prossima riunione, lo scenario 2026 quale scenario ai fini dell'adozione della zonizzazione acustica aeroportuale.

Aeroporto di Foggia

- Per la centralina "Via del Salice", su segnalazione di Arpa Puglia, il Gestore ha riscontrato un guasto al microfono a gennaio 2016 ed il corretto funzionamento è stato ripristinato in data 9/02/2016. La postazione ha funzionato correttamente durante l'intero primo semestre 2016;
- La centralina "Tratturo Campo Reale" ha funzionato correttamente per l'intero primo semestre 2016;



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

3/4

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA
U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Foggia trasmessa ad Arpa da AdP risale al quadrimestre estivo Giugno – Settembre 2015; si sollecitano, pertanto, le relazioni relative ai bimestri successivi;

Aeroporto di Taranto

- Nel corso del primo semestre 2016 per entrambe le centraline “Aerostazione” e “Masseria Scasserba” Arpa Puglia ha inviato via email diverse segnalazioni di criticità riscontrate in particolare sull'allineamento degli archivi voli. In giugno 2016 il Gestore informa che tali criticità sono dovute ai ritardi nella trasmissione dei dati relativi ai voli. Il monitoraggio dei dati sul Saraweb ha comunque evidenziato un maggior grado d'allineamento delle due centraline rispetto al semestre precedente.
- L'ultima relazione sulla rumorosità dell'aeroporto di Taranto è stata trasmessa da Arpa Puglia ad aprile 2016 ed è relativa al quadrimestre invernale gennaio e ottobre-dicembre 2015.
- Non sono state ancora individuate le due nuove postazioni fisse in sostituzione delle precedenti mobili ubicate nei comuni di Grottaglie e Monteiasi.

Inoltre, si segnala quanto segue:

1. La notifica automatica anche ad ARPA Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra AdP e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio è operativa; tuttavia in diverse occasioni questa Agenzia è intervenuta per segnalare malfunzionamenti non corrispondenti a precedenti aperture di ticket e/o sollecitare la chiusura dei ticket;
2. Le relazioni tecniche bimestrali che Adp trasmette per ogni aeroporto non pervengono con continuità, ed in alcuni casi sono trasmesse con notevole ritardo rispetto al periodo di riferimento;
3. La pagina “Sistema Rumore” sul sito di AdP è stata aggiornata a seguito del rifacimento dell'intero sito web. Si segnala, tuttavia, una discordanza nel numero di centraline indicato per l'aeroporto di Bari in pagine diverse del sito (ai link <http://portal.aeroportidipuglia.it/rumore> e <http://portal.aeroportidipuglia.it/le-centraline-di-acquisizione>). Il valore annuale LVA è aggiornato al 2015 (anche se non per tutte le postazioni). Restano ancora da aggiornare lo storico dei voli mensili, lo storico delle medie mensili LVA e lo storico delle medie quadrimestrali LVA che risultano fermi a settembre 2015 (anche se non per tutte le postazioni), come già comunicato nella nostra precedente nota.
4. Il contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia al fine di rilevare la presenza di eventuali esposti non trasmessi direttamente all'Agenzia è aggiornato; a riguardo si segnala che ad oggi sono oltre 33.486 gli utenti che hanno visualizzato la pagina.



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

4/4


Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA
U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

5. Con nostra nota n. 26849 del 02/05/2015 è stata segnalata ad AdP l'impossibilità di accedere all'archivio "reclami rumore" sul nuovo sito <http://portal.aeroportidipuglia.it/rumore>. Il Gestore con nota nostro protocollo n. 31490 del 20/05/2016 ha provveduto ad informare l'Agenzia del ripristino del link dedicato. Non sono attualmente presenti reclami né si segnalano esposti pervenuti ai nostri Dipartimenti provinciali.

Cordialità.



Il Direttore Scientifico
 f.f. di Direttore Generale
 Dott. Massimo Blonda

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici
 (Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)