



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

1/3

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE
 Servizio Inquinamento Acustico, Atmosferico e Industria a Rischio
 Via C. Colombo, 44
 00147 – ROMA
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia
 c.a. Direttore Generale
 Dr. Marco Franchini
 Viale Enzo Ferrari
 70128 – BARI – PALESE
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

Arpa Puglia – Direttore DAP Bari
 Arpa Puglia – Direttore DAP Foggia
 Arpa Puglia – Direttore DAP Brindisi
 Arpa Puglia – Direttore DAP Taranto

Oggetto: Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla ns. precedente nota di pari oggetto n. 73656 del 31/12/2013, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con Aeroporti di Puglia e le società che li gestiscono (Softech e VDP):

- **Aeroporto di Brindisi:** le centraline nel complesso hanno funzionato con regolarità durante tutto il primo semestre 2014, ad eccezione di sporadici buchi nel database del sistema Sara causati dalla mancata alimentazione presso la centralina "622 – Le Ville", risolto a seguito di apertura di Ticket da parte di Softech in data 23/01/2014. Si conferma la stabilità del sistema di calibrazione automatica a seguito dell'intervento di ripristino già segnalato nella precedente comunicazione.
- **Aeroporto di Foggia:** la rete di monitoraggio ha funzionato correttamente ed il database del sistema SARA appare completo per tutti i suoi descrittori ad eccezione di alcuni buchi, prontamente segnalati da questa Agenzia ad AdP e successivamente risolti. Regolare la calibrazione automatica degli strumenti.
- **Aeroporto di Bari:** come già segnalato i tracciati radar continuano ad essere forniti mediamente per l'80% delle operazioni e con l'ausilio del sistema SARA è possibile desumere la pista utilizzata per singola operazione aerea; l'assegnazione risulta corretta nella quasi totalità delle situazioni analizzate. Rispetto alla ns. comunicazione precedente si conferma che l'associazione fra la data e l'identificativo dell'operazione aerea non avviene sempre con successo a causa di un disallineamento nella codifica delle operazioni aeree fra il gestore aeroportuale ed ENAV.



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

2/3

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti_fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

L'intera rete di monitoraggio ad oggi funziona correttamente, ad eccezione della postazione "608- Edil Planet (Bitonto)" che risulta offline dal 15/06/14 per mancata alimentazione e per il cui ripristino è stato aperto un ticket da parte di Softech in data 16/06/14, sinora non risolto.

Nel corso del semestre si sono tuttavia manifestati i seguenti problemi:

- postazione "621-Torre Brengola":
 - forte instabilità, causa rottura della cuffia antivento, nei valori di calibrazione automatica durante tutto il mese di Gennaio, che ha impedito la validazione dei dati;
 - assenza di dati, dal 12 Febbraio al 17 Marzo, nel database SARA per mancato funzionamento della centralina, durante il quale la stessa è risultata inaccessibile per gli interventi necessari; il ripristino è stato più volte richiesto da questa Agenzia dall'inizio del malfunzionamento e successivamente effettuato a seguito di apertura di ticket da parte di Softech in data 06/03/2014.
- postazione "620 - Perimetrale 07":
 - a seguito di ripetute segnalazioni di questa Agenzia relative alla discontinuità e/o accessibilità ai dati sul sistema SARA, AdP comunicava che la centralina era in taratura e la sostituzione temporanea della stessa con una rilocabile, al fine di assicurare la continuità del monitoraggio;
 - mancato funzionamento della centralina dal 15 al 24 giugno per assenza di alimentazione, risolto da AdP previa apertura di Ticket in data 16/06/2014.
- postazione "60 - Cimitero Palese":
 - assenza di dati nel database dal 12 gennaio al 6 febbraio causato da un guasto PC, prontamente segnalata da questa Agenzia ad AdP e risolta a seguito di apertura di Ticket in data 17/01/2014;
- postazione "61 - Campi Sportivi - SS16":
 - assenza di dati nel database dal 11 al 31 gennaio causato da un guasto PC, prontamente segnalata ad AdP e risolta a seguito di apertura di Ticket in data 17/01/2014;
 - assenza di dati nel database dal 10 marzo al 30 aprile causata da problemi di alimentazione, prontamente segnalata ad AdP e risolta a seguito di apertura di Ticket in data 14/04/2014;
- postazione "608 - Edil Planet (Bitonto)":
 - assenza di dati nel database dal 16 gennaio al 26 febbraio causato da un guasto PC, prontamente segnalata ad AdP e risolta a seguito di apertura di Ticket in data 17/01/2014;
 - monitoraggio fermo dal 16 giugno per mancata alimentazione della centralina. Come già specificato in precedenza è stato già aperto un ticket per la risoluzione del problema.

- Aeroporto di Taranto: le due centraline nel complesso hanno funzionato in modo eguale e con regolarità durante tutto il primo semestre 2014, presentando, tuttavia, uno sfasamento dei dati presenti e visualizzabili nell'archivio voli e nella correlazione degli eventi e segnalato da questa Agenzia ad AdP. Le calibrazioni delle centraline risultano, invece, andare



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale

3/3

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

DIREZIONE SCIENTIFICA

U.O.S. Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200
 E-mail: a.guarnieri@arpa.puglia.it
 PEC: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

entrambe a buon fine. Non sono state ancora individuate le postazioni per le due centraline fisse in sostituzione di quelle mobili utilizzate in passato nei comuni di Grottaglie e Monteiasi. A tal fine, Arpa Puglia provvederà a sollecitare AdP per la soluzione del problema. Non si segnalano, infine, particolari criticità relative all'esposizione della popolazione.

Inoltre, le attività di controllo di ARPA Puglia finalizzate alla verifica dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio in carico al gestore aeroportuale, si sviluppano nelle seguenti azioni:

1. La notifica automatica anche ad ARPA Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra AdP e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio è attivata e operativa con continuità, salvo sporadiche segnalazioni di ticket non pertinenti o ticket non sempre aperti tempestivamente;
2. Verifica delle relazioni tecniche bimestrali che Adp trasmette puntualmente per ogni aeroporto;
3. Verifica costante del contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia al fine di rilevare la presenza di eventuali esposti non trasmessi direttamente all'Agenzia; a riguardo si segnala che da Dicembre 2013 ad oggi sono oltre 5000 gli utenti che hanno visualizzato la pagina, mentre nell'apposito archivio dedicato ai reclami del pubblico non si riscontrano esposti, né si segnalano esposti pervenuti ai nostri Dipartimenti provinciali.

Sarà cura della scrivente Agenzia inviare una segnalazione ad AdP finalizzata a risolvere i problemi dovuti alla presenza dei buchi nel database del sistema SARA, ottimizzare il funzionamento del sistema di ticketing fra Adp e Softech nonché correggere i disallineamenti nella codifica delle operazioni aeree fra il gestore aeroportuale ed ENAV verificatisi per i tracciati radar relativi all'aeroporto di Bari.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Dott. Massimo BLONDA)


DIRETTORE U.O.C.

"AMBIENTI NATURALI"

(Dott. Chim. Vito PERRINO)

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici

(Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)



IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Giorgio ASSENATO)