



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**DIREZIONE SCIENTIFICA**  
**U.O.S. Agenti Fisici**

**Sede legale**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**C.F. e P.IVA.** 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guanieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guanieri@arpa.puglia.it)

1/2

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
 Servizio Inquinamento Acustico, Atmosferico e  
 Industria a Rischio  
 Via C.Colombo, 44  
 00147 - ROMA

e.p.c Spett.le Aeroporti di Puglia  
 c.a. Direttore Generale  
 Dr. Marco Franchini  
 Viale Enzo Ferrari  
 70128 – BARI – PALESE

Arpa Puglia – Direttore DAP Bari  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Foggia  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Brindisi  
 Arpa Puglia – Direttore DAP Taranto

**Oggetto:** Aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto: adempimenti ex. Art.2 comma 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496.

In riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla Ns. precedente nota di pari oggetto n. 40562 del 27/07/2012, si riporta di seguito lo stato attuale dei sistemi di monitoraggio installati presso i quattro aeroporti di Puglia il cui funzionamento viene controllato costantemente da questa Agenzia sia attraverso l'accesso diretto ai dati (sito web SARA) sia attraverso contatti periodici con AdP e le società che li gestiscono (Softech e VDP).

La notifica automatica anche ad Arpa Puglia, attraverso il sistema di ticketing fra Adp e Softech, di tutti i malfunzionamenti che si verificano presso le diverse stazioni di monitoraggio sta funzionando bene e ci permette di conoscere in tempo reale l'apertura di eventuali problemi e, di conseguenza, di poterne seguire meglio la risoluzione.

AdP trasmette puntualmente la relazione trimestrale per ogni aeroporto.

Per quanto riguarda lo stato di funzionamento dei sistemi di monitoraggio dei quattro aeroporti Pugliesi, in generale non si segnalano differenze rilevanti dalla situazione descritta nel rapporto del luglio scorso.

In particolare:

- Aeroporto di Brindisi: in riferimento alla centralina denominata "Villaggio NEMO" AdP ha dovuto predisporre una nuova azione correttiva per problemi relativi alla operazione di calibrazione. L'inconveniente



**ARPA PUGLIA**  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

**DIREZIONE SCIENTIFICA**  
**U.O.S. Agenti Fisici**

**Sede legale**

2/2

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

**C.F. e P.IVA.** 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460 306 Fax 080 5460200  
 E-mail: [a.guanieri@arpa.puglia.it](mailto:a.guanieri@arpa.puglia.it)

è stato eliminato a partire dal 3 dicembre u.s. ma i dati relativi al periodo 23 luglio – 23 novembre risultano acquisiti in corrispondenza di operazioni di calibrazione quotidiane della centralina non positive.


- Aeroporto di Bari: è in atto la procedura di correlazione fra i dati delle centraline di Bari con i tracciati ENAV.
- Aeroporto di Foggia: persistono i problemi comunicati ad AdP, sia nella riunione del 23 maggio scorso che successivamente a seguito di verifiche nel portale "SARA", riguardo il persistente esito negativo della taratura sulla centralina 603 di via del Salice.
- Aeroporto di Taranto: restano sempre da individuare i due siti nei comuni di Grottaglie e Monteiasi ove installare due centraline fisse in sostituzione delle due mobili utilizzate in passato e, attualmente, inattive. L'individuazione di queste nuove postazioni sarà successiva alla risoluzione definitiva dei problemi che persistono sulle due centraline attualmente funzionanti. In particolar modo, il frequente esito negativo di alcune calibrazioni, già segnalato alla Società AdP, ha indotto quest'ultima ad elevare a 4 i check di controllo della calibrazione automatica in modo da monitorarne meglio la frequenza di fallimento.

Per ciò che attiene l'esposizione dei dati al pubblico sul sito di aeroporti di Puglia è operativa la procedura concordata con AdP che prevede sia la visibilità in tempo reale ad ARPA dell'archivio di tutti gli esposti pervenuti e delle relative risposte che la visibilità al pubblico dell'archivio reclami-risposte per tutte le situazioni risolte; allo stato attuale non si riscontrano esposti nell'archivio.

In ultimo si segnala che il contatore di accessi alla pagina relativa al Monitoraggio Rumore Aeroportuale sul sito di AdP, richiesto da questa Agenzia, non è stato attivato e che la guida in linea per l'utilizzo del SARA web non è ancora disponibile.

Cordialità.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
 (Dott. Massimo BUONDA)



IL DIRETTORE GENERALE  
 (Giorgio ASSENNATO)

La Responsabile U.O.S. Agenti Fisici  
 (Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci)